


令和3年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.23 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.23 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(第六小学校)

合同点検実施日 R3.6.11




令和3年度通学路における危険箇所状況(江ノ口小学校)

合同点検実施日 R3.9.2



令和3年度通学路における危険箇所状況(江陽小学校)

合同点検実施日 R3.7.8 (1/2)



6-2
高知市北本町3丁目11-27
(江陽小学校西門付近)
<通学路の状況・危険内容>
児童の目線からだと、見通しが悪く危険。
<対策内容>
路面ステッカーの新設・再設置

6-3
高知市江陽町1-20
(新太田川橋前交差点)
<通学路の状況・危険内容>
横断歩道の近くに電柱があり、
ドライバーから横断する児童が
死角となる。
<対策内容>
交通安全指導

6-1
高知市北本町3丁目10-36
(明神石油東付近の道路)
<通学路の状況・危険内容>
登下校の際に、児童のすぐそばを車
が通行し、危険。
<対策内容>
交通安全指導

令和3年度通学路における危険箇所状況(江陽小学校)

合同点検実施日 R3.7.8 (2/2)




丑の助学園

6-4
高知市北本町3-2-33付近の市道
(市道江ノ口245号線)
<通学路の状況・危険内容>
通行する車が、横断歩道の手前で止
まらないことがあり危険。
<対策内容>
交差点のカラー舗装(施工済)


令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (1/3)



令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (2/3)




令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (3/3)



令和3年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校・高知学園高知小学校)

合同点検実施日 R3.6.17



令和3年度通学路における危険箇所状況(潮江小学校)

合同点検実施日 R3.6.28




9-1
高知市塩屋崎町2丁目7-12
(市道潮江 55 号線と市道潮江 81 号線の交差点)
<通学路の状況・危険内容>
朝の通勤時間時は、車両や自転車の交通量が多く危険。
<対策内容>
・ 標識板の更新
・ 路面標示「スクールゾーン」の補修

潮江小学校

令和3年度通学路における危険箇所状況(潮江東小学校)

合同点検実施日 R3.9.3




令和3年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R3.6.15 (1/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R3.6.15 (2/2)



令和3年度通学路における危険箇所状況(昭和小学校)

合同点検実施日 R3.9.15



12-1
高知市日の出町7-61付近
(市道下知59号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
自転車の往来が多い上に、歩道が区切られていないところがある。
〈対策内容〉
・横断歩道の塗り直し
・横断歩道のカラー化

12-2
高知市弥生17-3
(横田橋付近)
〈通学路の状況・危険内容〉
ドライバーから児童が見えにくい場所があり危険。
〈対策内容〉
・交通安全指導

昭和小学校

令和3年度通学路における危険箇所状況(秦小学校)

合同点検実施日 R3.9.8



秦小学校

片岡小児科 (ハイツカおる2階)

市立秦小学校

織田医院

秦小学校正門

まるばし保育園

秦泉寺郵便局

秦泉寺交番

消防秦分団


13-1
高知市西秦泉寺 404-3
(市道秦 54 号線 市道秦 59 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
大雨の際に、側溝の水位が路側帯と同じ位まで増水し、誤って児童が転落しそうで危険。
〈対策内容〉
・ラバーポールの設置

令和3年度 通学路における危険箇所状況（初月小学校）




令和3年度通学路における危険箇所状況(横浜小学校)

合同点検実施日 R3.6.9 , R3.7.26 (1/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(横浜小学校)

合同点検実施日 R3.6.9 , R3.7.26 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(長浜小学校)


合同点検実施日 R3.6.9



令和3年度通学路における危険箇所状況(五台山小学校) 合同点検実施日 R3.9.3




令和3年度通学路における危険箇所状況(高須小学校) 合同点検実施日 R3.6.18




令和3年度通学路における危険箇所状況(一宮小学校) 合同点検実施日 R3.7.2




令和3年度通学路における危険箇所状況(久重小学校) 合同点検実施日 R3.8.4




令和3年度通学路における危険箇所(行川学園) 合同点検実施日 R3.6.11 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(行川学園) 合同点検実施日 R3.6.11 (2/2)



令和3年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校) 合同点検実施日 R3.6.15 (1/2)




26-1
高知市曙町2丁目3-21
(県道386号線)
<通学路の状況・危険内容>
ノーガード電停であるため、乗り降りの際に危険。
<対策内容>
・電停の塗り直し
・「電停注意」の路面標示を設置

高知大学


26-2
高知市曙町2丁目1-18
(市道朝倉179号線)
<通学路の状況・危険内容>
歩道がなく、自転車等とのすれ違いの際に接触しそ
うになる。
<対策内容>
・グリーンベルトの設置

朝倉小学校


令和3年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校) 合同点検実施日 R3.6.15 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所(鴨田小学校) 合同点検実施日 R3.6.22, R3.9.7 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(鴨田小学校) 合同点検実施日 R3.6.22, R3.9.7 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(一ツ橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.10 , R3.9.2



令和3年度通学路における危険箇所状況(介良小学校) 合同点検実施日 R3.6.14




令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (1/4)




ひなた団地

30-1
高知市大津甲 396 付近
(地下道)
<通学路の状況・危険内容>
地下道を通行可能なのは、歩行者だけのはず
だが、時々、車やバイクが進入してくる。
<対策内容>
・交通安全指導

令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (2/4)



令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (3/4)




令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (4/4)



令和3年度通学路における危険箇所(朝倉第二小学校) 合同点検実施日 R3.6.10, R3.9.3 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(朝倉第二小学校) 合同点検実施日 R3.6.10, R3.9.3 (2/2)




31-2
高知市鶴来集 11-38-7 付近
(市道朝倉 805 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
時間帯によっては、通行中の児童が南北を走る
自転車や自動車、バイクと交差し危険である。
〈対策内容〉
・ 停止線の設置
・ 外側線の塗り直し

31-3
高知市鶴来集 11-38-7 付近
(市道朝倉 256 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
朝倉 256 号線を南北に通行する自動車及びバイク等と、神田
川沿いを西から東へ通学する児童が接触する恐れがある。
〈対策内容〉
・ 標識の更新
・ 外側線の塗り直し

学芸中高等学校

養正寮

令和3年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R3.9.13 (1/2)




33-1
高知市神田 1060 付近
(市道鴨田 5 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
歩道がないうえ、登下校の時間帯は車の通りが多く、危険を感じる。
〈対策内容〉
・速度規制標識の設置
・通学路スクールゾーンの標識の設置を検討。

33-2
高知市神田 1056-9・神田小学校北グラウンド西側の側溝
〈通学路の状況・危険内容〉
草が伸び、雨が連続と側溝の水があふれる。
〈対策内容〉
・側溝の草抜き

33-3
高知市神田 1347-3・神田公園の東入り口
(市道鴨田 118 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
東に向かう児童と南に向かう自転車等が出合い頭にぶつかりそうになり危険。
〈対策内容〉
・グリーンベルトの設置

神田小学校

令和3年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R3.9.13 (2/2)



神田公園

33-4
高知市神田 1100-1・四国段ボール工場南の道
(市道鴨田 125 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
用水路に柵のない場所がある。
〈対策内容〉
・交通安全指導


33-5
高知市神田 1395-5
エースワン神田店の前の横断歩道
(市道鴨田 2 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
横断歩道があっても、速度を落とさない車両が目立つ。
〈対策内容〉
・横断歩道のカラー化(施工済)

33-6
高知市神田 1389-1・ローソン神田店
〈通学路の状況・危険内容〉
ローソンを抜け道として使う車が多い。
〈対策内容〉
・交通安全指導

令和3年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R3.9.13 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (1/3)



令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (2/3)



令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (3/3)



令和3年度通学路における危険箇所(十津小学校) 合同点検実施日 R3.9.8




令和3年度通学路における危険箇所(横浜新町小学校) 合同点検実施日 R3.9.3



令和3年度通学路における危険箇所(介良潮見台小学校) 合同点検実施日 R3.8.17



令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (1/3)




令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (2/3)




令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (3/3)




令和3年度通学路における危険箇所(鏡小学校) 合同点検実施日 R3.9.7




令和3年度通学路における危険箇所(土佐山学舎) 合同点検実施日 R3.6.9



令和3年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R3.6.21 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R3.6.21 (2/2)



令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (1/3)



43-1
高知市弘岡中 814-1・SOLATOセルフ春野横の南北の道路
(市道春野町 18号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
朝夕の交通量が多く、歩道がないため危険
〈対策内容〉
・グリーンベルトの設置を検討。

春野高等学校

令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (2/3)




令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (3/3)



令和3年度 通学路における危険箇所状況（春野西小学校）



令和3年度通学路における危険箇所(横浜中学校) 合同点検実施日 R3.8.27



令和3年度通学路における危険箇所(高知県立若草特別支援学校子鹿園分校) 合同点検実施日 R3.10.5

