

浄化槽一覧表

(1)公営住宅 ★は「2戸1」タイプ

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
2	三里十津南市営住宅	1号棟	8	合併	20	●	県市合同
		6号棟	24		140		
		7号棟	24				
		8～9号棟	72	558			
3	三里十津北市営住宅	1～2号棟	32	合併	210	●	
		3～5号棟	48			●	
		6～7号棟	80	合併	320	●	
6	朝倉鏡岩市営住宅	1棟	24	合併	100	●	
8	朝倉海老模市営住宅	1～15号棟	56	合併	230	●	
9	長浜馬場の西市営住宅	12～13号棟	48	合併	120	●	
10	長浜原沖南市営住宅	1～2号棟	48	合併	200	●	
11	長浜原市営住宅	1～8号棟	52	合併	208	●	
		9号棟	24		96	●	
		10号棟	24		96	●	
12	★介良西部市営住宅	1～13号棟	26	合併	5×26		
15	★鏡川口市営住宅	1棟	2	合併	5×2		
16	★鏡川口第二市営住宅	1～2号棟	4	合併	5×4		
17	★鏡梅ノ木市営住宅	1棟	2	合併	5×2		
18	★鏡畑川市営住宅	1棟	2	合併	5×2		
20	★鏡中山市営住宅	1号棟	2	合併	8	●	
		2号棟	2		8	●	
21	★土佐山平石市営住宅	1棟	2	単独	5×2		
22	★土佐山高川第1市営住宅	1～3号棟	6	単独	5×6		
23	★土佐山西川市営住宅	1～3号棟	6	単独	5×6		
24	★土佐山桑尾市営住宅	1号棟	2	合併	10	●	
		2号棟	2		10	●	
25	★土佐山高川第2市営住宅	1号棟	2	合併	10	●	
		2号棟	2		10	●	
26	★土佐山西部市営住宅	1号棟	2	合併	10	●	
		2号棟	2	合併	10	●	

630

(2)改良住宅

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
3	朝倉南横改良住宅(南)	38～39号棟	4	合併	5×4		
5	松田福止改良住宅	1棟12戸	12	合併	50	●	
6	★長浜戸の本改良住宅	1～48号棟	98	合併	300	●	
7	★長浜石ヶ坪改良住宅	1～12号棟	24	合併	5×24		
8	★長浜西原改良住宅	5号棟	2	合併	5×2		
9	★長浜西ノ田改良住宅	1～12号棟	24	合併	5×24		
10	★長浜東原改良住宅	11～12号棟	4	合併	5×4		
11	★長浜西新開改良住宅	1～13号棟	26	合併	5×26		
12	★長浜原沖東改良住宅	1～2号棟	4	合併	5×4		
13	★長浜名村改良住宅	1号棟	2	合併	5×2		
14	★長浜東七軒家改良住宅	6号棟	2	合併	5×2		
15	★長浜若宮改良住宅	1～3号棟	6	合併	5×6		
16	★長浜イノハナ改良住宅	1号棟	2	合併	5×2		
17	★長浜横田野改良住宅	1～8号棟	16	合併	80	●	

226

(3)特定公共賃貸住宅

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
1	鏡畑川特公賃住宅	1～2号棟	2	合併	5×2		
3	土佐山桑尾古味特公賃住宅	1～2号棟	2	合併	5×2		
			6				

(4)単独住宅

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
1	松田市営住宅	1号棟	2	合併	5×2		
			2				

(5)地域活性化住宅

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
1	土佐山高川地域活性化住宅	1号棟	2	合併	5×2		
2	土佐山桑尾経塚地域活性化住宅	1号棟	2	合併	5×2		
3	土佐山桑尾敷ケナ口地域活性化住宅	1～3号棟	6	合併	5×6		
4	土佐山平石地域活性化住宅	1～3号棟	6	合併	5×6		
			16				

(6)地区集会所

No.	地区集会所名称	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
1	長浜小ト子集会所	単独	8	●	
2	長浜芝集会所	単独	8	●	
3	長浜イノハナ集会所	単独	8	●	
4	長浜馬場東集会所	単独	8	●	
5	長浜名村集会所	単独	8	●	

(7)新規就農者住宅

No.	団地名称	棟	住戸数	処理区分	人槽数	浄化槽保守 点検・清掃運 搬業務実績	備考
1	春野関脇新規就農者住宅	7号棟	2	合併	5×2		

882

合計

- ・ 指定管理者が実施する浄化槽保守点検・清掃運搬業務の対象は、上記一覧表のうち実績のある27基とする。
- ・ 指定管理者が実施する浄化槽法定検査業務の対象は、全203基とする。